



Motorsägenkurse für Brennholzwerbende **Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft**

Anmeldung bei:

Monika Schrepping
Flerzheimer Allee 15
53125 Bonn

Telefon: 02243 – 9216 - 28

Fax: 02243 – 9216 - 86

E-Mail: monika.schrepping@wald-und-holz.nrw.de

Motorsägenkurse für Brennholzwerbende im Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft:

Sie wollen ihr Brennholz für den heimischen Ofen selbst aus dem Wald holen? Dazu benötigen Sie nicht nur die Zustimmung der Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer, sondern in den meisten Fällen auch einen Nachweis über die Teilnahme an einer Motorsägenschulung.

Für die Selbstwerbung von Brennholz aus den Waldungen des Landesbetriebes Wald und Holz NRW ist dieser Nachweis Voraussetzung.

Im Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft können Sie diesen Nachweis (Grundkurs + Aufbaukurs B) in einem zweitägigen Seminar erlangen. Die Inhalte des Lehrganges sind von der Waldarbeitsschule des Landesbetriebes Wald und Holz NRW in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft NRW erarbeitet worden und erstrecken sich u. a. auf:

- Vorschriften über Sicherheit und Gesundheitsschutz
- Sicherheitseinrichtungen an der Motorsäge
- Motorsägenbauteile und Handhabung der Motorsäge
- Vorstellung und Anwendung gebräuchlicher Hauungswerkzeuge
- Werkzeuginstandsetzung
- Fallkerbanlage und Schneideübungen
- Fälltechniken unter einfachen Bestandesbedingungen

Ziel des Lehrganges:

- Sichere Schneidetechniken am liegenden Holz
- Sicheres Zufallbringen von Bäumen bis ca. 35 cm Brusthöhendurchmesser

Sie benötigen:

- Persönliche Schutzausrüstung (PSA) bestehend aus Helm mit Gehör- und Gesichtsschutz
- Schnitenschutzhose und Schnitenschutzschuhe (-stiefel) gem. UVV-Forsten
- Ihre Motorsäge
- Verpflegung

Kosten:

- 178,50 € (incl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer)
- Zahlung bitte per Überweisung

Motorsägenlehrgänge 2014:

Auf Anfrage

Die Motorsägenkurse fangen immer um 8:30 Uhr an und enden täglich gegen 17:00 Uhr.

Lehrgangsort:

Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft

Zum Stöckerhof 23 a

53639 Königswinter